


改善箇所説明図 (リコール ATTO 3 E-Call 送信データ設定の問題)



注：図中の 内は、プログラムを更新する部品です。

事故自動緊急通報装置（SOSコール）において、車載緊急通信モジュールのプログラムが不適切なため、当該装置起動時に緊急対応の迅速化に有用な車両データが送信されません。そのため、道路運送車両の保安基準に適合しません。

リコールの内容


全車両、車載緊急通信モジュールのプログラムを対策プログラムに更新します。また、SOSコール起動時に送信されるデータの設定を変更します。

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BYD	ZAA-SC2EXSQ	ATTO 3	LGXCE4CB1P2058476～LGXCE4CB4P2087471 令和05年03月06日～令和05年04月14日	414	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和05年03月06日～令和05年04月14日	(計 414 台)	

識別

1) 「車両設定」へ遷移

ホーム画面右下部「車両設定」をクリックし、その画面へ遷移します。




2) 「バージョン管理」タブを選択

車両設定画面で「バージョン管理」タブを選択します。



3) マルチメディアの詳細

マルチメディアの詳細右側部の「閲覧」をクリックします。



4) システムのバージョン

マルチメディアの詳細画面の「システムのバージョン:」の右側が(対策済の場合には)

13.1.32.2305020.1以降である事を確認します。

